


マンション外階段改修事例



施工前



錆の状況




施工後

ケレン・サビシャット塗布 滑り止め塗装仕上

階段・段板のみ取替え事例

施工前



施工後



モルタル段板の劣化・サビ

ソノダン：ロングライフデザイン賞、受賞商品

アパート廊下の床 改修事例

施工前



セメント成形板の汚れ
目地コーキングの劣化

施工後



高圧洗浄後、目地コーキング充填 防滑塩ビシート貼り

アパート廊下 錆により落下寸前の改修事例



施工前



前桁側 キーストンプレートの腐食



前桁側 キーストンプレートの腐食



施工後